

# Problèmes et solutions

Problèmes visibles


obstruction de caniveau

# Guide d'aménagement et de gestion du territoire utilisé par le castor



2003 6 9







Matériaux requis




Coût



Installation




Entretien



Efficacité





Durabilité











Matériaux requis



Coût



Installation



Entretien



Efficacité





Durabilité











Matériaux requis



Coût



Installation



Entretien



Efficacité



Durabilité













2003 9 30









### Prébarrage dans un cours d'eau encaissé



### Prébarrage en étang avec clôture grillagée



Matériaux requis

Coût

\$ à \$\$

Installation

Entretien

Efficacité

Durabilité





2003 10 28

















Avant



Après



Matériaux requis



Coût

\$ à \$\$\$

Installation



Entretien



Efficacité



Durabilité













