



5^E COLLOQUE ANNUEL

10 AU 12 AVRIL 2013
AU CHÂTEAU MONT SAINTE-ANNE



L'amélioration de la gestion des eaux pluviales dans le secteur du lac Saint-Charles à Québec Une approche systémique



Une initiative de l'APEL en partenariat avec la Ville de Québec



PLAN DE LA PRÉSENTATION

1. L'APEL
2. MISE EN CONTEXTE
ET EFFETS DE L'URBANISATION
3. L'APPROCHE
4. ACTIONS RÉALISÉES
5. SUITE, DIFFICULTÉS ET VISION

L'APEL protège et met en valeur
le patrimoine écologique du bassin versant
de la rivière Saint-Charles à Québec.





ACTIONS



ACTIONS PRÉSERVATION



ACTIONS PRÉSERVATION ÉDUCATION




ACTIONS PRÉSERVATION ÉDUCATION LIMNOLOGIE

ACTIONS




LIMNOLOGIE

MISE EN CONTEXTE



LE LAC SAINT-CHARLES




- Réserve d'eau pour **> 280 000* citoyens**
- **Premières fleurs d'eau** répertoriées en **2006** (cyanobactéries)
- **Polluants anthropiques** de provenances diverses (drainage urbain, etc.)
 - Plusieurs secteurs d'intervention


EFFETS DE L'URBANISATION

IMPERMÉABILISATION DES SOLS

**AVANT
URBANISATION**




**APRÈS
URBANISATION**



Source de l'image: APEL

EFFETS DE L'URBANISATION

IMPACTS QUANTITATIFS



L'urbanisation fait augmenter l'écoulement de pointe et le volume de ruissellement (la zone en-dessous des courbes)

Source: <http://www.ec.gc.ca/>

EFFETS DE L'URBANISATION

IMPACTS QUALITATIFS (RUISSELLEMENT)



Oxygène dissous



Huiles, graisses,
hydrocarbures



Matières en
suspension



Température
de l'eau



Éléments nutritifs
(phosphore, nitrate)



Déchets, débris



Contamination
microbienne
(coliformes fécaux)

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE LA PRÉSENCE DE FOSSÉS

Avantages

- Élimination des sédiments et des polluants par **décantation et filtration**
- **Entreposage temporaire des eaux de ruissellement** et atténuation des débits de pointe
- **Infiltration** et réalimentation de la nappe phréatique
- **Améliore la qualité des eaux** de ruissellement qui se déversent dans les cours d'eau et les lacs.

Inconvénients

- Sécurité des usagers et des résidents parfois compromise par les fossés déficients
- Confusion par rapport à l'entretien
 - Résident (libre écoulement)
 - Ville (érosion, sédimentation, affaissement de la chaussée)
- Perceptions négatives de la population

L'APPROCHE

LE DÉBUT

2001


- La Ville de Québec entame une étude des petits affluents
- Suivi sur 2 bassins versants

2008

- APEL: Étude limnologique du haut-bassin de la rivière Saint-Charles : caractérisation et étude des 39 petits affluents


2009


- Poursuite de l'étude...



Représentation approximative

Bassins versants des petits affluents






CLASSES DE QUALITÉ IQBP₄ en 2008

- Bonne
- Satisfaisante
- Douteuse
- Mauvaise
- Très mauvaise

INDICE DE LA QUALITÉ BACTÉRIOLOGIQUE ET PHYSICOCHIMIQUE (IQBP)



- Coliformes fécaux
- Matières en suspension (MES)
- Oxygène dissous
- Phosphore



CONDUCTIVITÉ MOYENNE EN 2012

- 0 - 49,99
- 50 - 99,99
- 100 - 149,99
- 150 - 249,99
- 250 - 399,99
- 400 - 999,99
- 1000 - 6000


- ~ Cours d'eau
- ~ Plans d'eau
- ~ BV des petits affluents

Auteur: Sonja Behmel & William Verge
Sources: BDTQ 2008; Ville de Québec 2011, APEL 2012



CLASSES D'OCCUPATION DU SOL

-  Couvert forestier
-  Autres milieux naturels
-  Gazon, friches, pâturages
-  Bâtiments
-  Surfaces imperméables
-  Sols nus



CALCUL DE LA PRIORITÉ D'INTERVENTION

IQBP₄

- 5 classes (Hébert 1997)
- **Score de 1 à 5**

%IMPER


- Toitures, surfaces imper., sols nus
- **Score de 1 à 5**

%ANTHRO

- Pelouses, friches, pâturages
- **Score de 1 à 3**

**Score total
1 à 13**

3 classes



PRIORITÉ D'INTERVENTION

 Faible

 Moyenne

 Élevée

INSPECTIONS TERRAIN

- **Érosion**
- Décrochement
- Sols nus
- Nuisances à l'écoulement
- Et même plus...



INSPECTIONS TERRAIN

- Érosion
- **Décrochement**
- Sols nus
- Nuisances à l'écoulement
- Et même plus...



INSPECTIONS TERRAIN

- Érosion
- Décrochement
- **Sols nus**
- Nuisances à l'écoulement
- Et même plus...



INSPECTIONS TERRAIN

- Érosion
- Décrochement
- Sols nus
- **Nuisances à l'écoulement**
- Et même plus...



INSPECTIONS TERRAIN

- Érosion
- Décrochement
- Sols nus
- Nuisances à l'écoulement
- **Et même plus...**



REVUE DE LA LITTÉRATURE

Sélection des aménagements :

- Espace restreint (emprise de rue)
- Potentiel d'amélioration de la qualité
- Interventions simples et peu coûteuses, autant que possible
- Climat hivernal



Source: APEL



Source: Nevue Ngan Associates


AMÉNAGEMENTS SÉLECTIONNÉS



Fossés végétalisés



Aires de biorétention



Fossés à fond drainant



Puits et tranchées d'infiltration



Fossés alimentés par puisards



Installation de seuils

FICHES SYNTHÈSES



FICHES SYNTHÈSES

Problématiques (suite) :

- l'affluent, possède une bande riveraine maigre, clairsemée et parsemée d'excréments d'animaux d'élevage;
- Le terrain du ranch situé au 2138 ch. de la Grande-Ligne présente une problématique beaucoup plus flagrante de déjections animales dans l'affluent (l'affluent passe par l'enclos des chevaux par endroits, les chevaux y ont donc accès);
- La construction de la résidence au 2138 ch. de la Grande-Ligne et le terrassement du ranch (effectués en 2008) ont laissé les fossés à nu, ce qui provoque beaucoup d'érosion et de transport sédimentaire;
- L'entrée de cour du 2138 ch. de la Grande-Ligne a une largeur excessive, ce qui rend vulnérable le tronçon de l'affluent longeant cette dernière (aux apports importants en sable et sédiments);
- La portion de la rue des Épinettes-Rouges parallèle au ch. de la Grande-Ligne est en mauvais état (asphalte bosselé et fracturé) et une partie de l'écoulement se fait en bordure de la rue, ce qui produit de l'érosion.

PROPOSITIONS D'AMÉNAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS

1 Réaménagement de la section nord-ouest du chemin de la Grande-Ligne

- Décompacter, stabiliser et végétaliser la portion de terrain dénudée près des boîtes aux lettres, en amont du fossé ouest;
- Réduire la profondeur du fossé ouest à son origine (en agrandissant le ponceau d'arrivée d'eau en amont);
- Reprofilier pour adoucir les pentes là où c'est nécessaire;
- Installer des seuils pour diminuer la vélocité de l'eau dans les pentes;
- Végétaliser les fossés.



À droite :
Figure 83 - État du fossé ouest en haut de pente du ch. de la Grande-Ligne, octobre 2009.



83

3a (Choisir entre l'option a et l'option b) Réaménagement de la rue des Goélettes : Installation d'un fond drainant, reprofilage des fossés et densification de la végétation

- Réduire la superficie imperméable de la rue des Goélettes par la réduction de sa largeur (grâce à l'application d'un sens unique);
- Réduire la profondeur des fossés adjacents à la rue (la charge d'eau aura été diminuée à la phase 2) en appliquant le principe des fossés à fond drainant;
- Reprofilier les fossés déjà présents : adoucissement des parois et élargissement du lit d'écoulement;
- Densifier la végétation du fossé pour augmenter le pouvoir de filtration et installer des petits seuils.





Figure 86 - Plan concept - coupe type préliminaire de la rue des Goélettes pour l'option a de la phase 3.



Figure 87 - Aperçu des principes de l'option a de la phase 3 des travaux dans le sous-bassin versant IL.

86



BASSIN II

- IQBP₄ douteux
- Érosion
- Techniques diverses
- Plaintes

SOLUTIONS PROPOSÉES

Phase 1 (2012)

- Seuils
- Consolidement du dépôt à neige
- Végétalisation des zones perturbées

Phase 2 – à suivre

- Rue à sens unique
- Réduction de la largeur de la rue
- Fossés à fond drainant
- Noues

ASPECTS HYDRAULIQUES VALIDÉS


Phase 1 (2012)



- Seuils fossé pentu
- Végétalisation des zones perturbées
- Consolidement du dépôt à neige
- **Bassins de sédimentation**

Étude
hydraulique
(Consultant externe)



Validation des
solutions proposées
et **ajouts**






SECTION EN PENTE (AVANT)



SECTION EN PENTE (APRÈS)





BASSIN #1 (en construction)




SUITE, LIMITES ET VISION


DIFFICULTÉS

- Territoire déjà construit
- Arrimage au calendrier de réfection des infrastructures
- Entretien des ouvrages

VISION



EN RÉSUMÉ



REMERCIEMENTS

Remerciement de nos
partenaires dans ce projet

- Service de l'environnement
- Service de l'ingénierie
- Service des travaux publics de
l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles


Merci à l'AGRCQ pour l'invitation



ASSOCIATION DES
GESTIONNAIRES RÉGIONAUX
DES COURS D'EAU DU QUÉBEC

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

william.verge@apel-maraisdunord.org



Visitez notre carte interactive; outil de visualisation des données de qualité de l'eau dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles.



www.apel-maraisdunord.org